

# GENIX BULB 車種別適応表

- ※1 調査中
- ※2 各 D2 バルブ + D1 アダプター (GD1ADT) 必要
- ※3 バッテリー電源リレーハーネス (GBRH) 必要
- ※4 H1 バルブアダプター (GBAH1) 必要
- ※5 H7 バルブアダプター (GBAH7) 必要
- ※6 ハイビームインジケーター点灯アダプター (GHBIA) 必要
- ※7 バッテリー電源延長ハーネス (GBREH) 必要
- ※8 キャンセラータイプⅢ (GCT3) 必要
- ※9 タイプⅢ用リレーハーネス (GCT3RH) 必要
- ※10 E46 用バルブアダプター (GBAE46) 必要
- ※11 ゴルフ 5 用バルブアダプター (GBAE5) 必要
- ※12 H1 バルブアダプタータイプ B (GBAH1B) 必要

昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
西暦	1986	1987	1988	西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009

FORD				バルブ適応			HID LO 側 適応	備考
車種名	車両型式	年式	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯			
K a	WF	99.02 ~ 00.01		H7		H7		
エクスプローラ	FMUX4	91 ~ 95	HB5			×		
	1 FMX	95 ~ 01.09	H4			H4D		
	1 FME, 1 FMW	01.10 ~ 05.10	HB3	HB4		HB		
	1FM##74	05.11 ~	H4			×	後方スペース無し	
エクスペディション	1 FMLU18	98.11 ~		HB4		HB		
エスケープ	EPFWF	02.01 ~	H4			H4D		
	LFA	06.6 ~	HB3	HB4		×		
テルスター	GWER系	97.11 ~	H1	H7		H7		
トーラス	FA5	93 ~ 96.02	HB5			×		
フォーカス	FYD	00.03 ~		H7		×	遮光板にバルブが干渉する為	
ブロンコ			特殊形状			×		
マスタング	1 FA	93.10 ~	HB5			×		
リンカーン コンチネンタル	V11E	96 ~	HB5			×		
リンカーンLS	1 LN	99.10 ~	HB3	HB4		×	遮光板にバルブが干渉する為	
リンカーン MKX		08.09 ~		H11		H11	注意 ※8、※9	
モンデオ	WFO	94.04 ~ 99.03		H1		×	遮光板にバルブが干渉する為	
		99.04 ~ 03.02		H7		×	遮光板にバルブが干渉する為	
		03.02 ~		HID		D2S		