

GENIX BULB 車種別適応表

- ※1 調査中
- ※2 各 D2 バルブ + D1 アダプター (GD1ADT) 必要
- ※3 バッテリー電源リレーハーネス (GBRH) 必要
- ※4 H1 バルブアダプター (GBAH1) 必要
- ※5 H7 バルブアダプター (GBAH7) 必要
- ※6 ハイビームインジケータ点灯アダプター (GHBIA) 必要
- ※7 バッテリー電源延長ハーネス (GBREH) 必要
- ※8 キャンセラータイプⅢ (GCT3) 必要
- ※9 タイプⅢ用リレーハーネス (GCT3RH) 必要
- ※10 E46 用バルブアダプター (GBAE46) 必要
- ※11 ゴルフ 5 用バルブアダプター (GBAE5) 必要
- ※12 H1 バルブアダプタータイプ B (GBAH1B) 必要

昭和	61	62	63	平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
西暦	1986	1987	1988	西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009

JAUGUAR				バルブ適応			HID LO 側 適応	備考
車種名	車両型式	年式	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯			
S-TYPE	J01#	99~	HB3	H7		H7		
		02.07~	HB3	HID		D2S		
X-TYPE	J51#	01.09~	H1	H1		H1		
			HB3	HID		D2S		
XJ6	JLGA, JLDS	87~	H1	H1		×	遮光板にバルブが干渉する為	
XJR	JLFA, JLSA	95~	H1	H1		×	遮光板にバルブが干渉する為	
	J15M	98~	H7	H7		※1		
XJSクーペ/ コンバーチブル	JDS, JE	87~	H4			×	遮光板にバルブが干渉する為	
XJシリーズ タイムラー スーパーV8	JL##		H7	H7		×	遮光板にバルブが干渉する為	
XK8	J412A	97~	HB3	H1		※1		
		04.05~	HB3	HID		D2S		
XKR	J413A	97~	HB3	H1		※1		
		02.11~	HB3	HID		D2S		
タイムラー ダブルシックス	DMSA	85~	H1	H1		×	遮光板にバルブが干渉する為	